
CN1
AC-Input
220VAC+/-20%
F1
2A/250V
RV1
10D471K
L1
2mH/4A
C2
1.0uF/275V
C7
222/1KV
C4
BD1
KBP306
HV
C6
33uF/450V
EARTH
VCC
R2
51R/1%
U2
78M05
IN
GND
OUT
PCB
C7
4.7uF/16V
+5V
R49
NC
C9
0.1uF/16V
VDD5
HV
U1
VIPER22
D1
LL4148
C1
10uF/50V
D2
ZMM13
R1
1K/1%
C14
0.1uF/25V
D3
US1J
C5
0.1uF/25V
L2
1mH
C15
220uF/25V
C16
0.1uF/25V
D5
ZMM18
D4
US1J
GND
I shunt
VHALF
Iv+
Iu+
R3
3K/1%
R4
3K/1%
R5
NC
R6
3K/1%
R7
3K/1%
R24
9.1K/1%
R10
3K/1%
R11
3K/1%
R25
9.1K/1%
R8
9.1K/1%
R9
9.1K/1%
R12
9.1K/1%
C10
100pF
C11
100pF
C12
100pF
AMP0O
AMP0M
AMP0P
AMP2O
AMP2M
AMP2P
AMP1O
AMP1M
AMP1P
HV
R13
470K/1%
R14
470K/1%
R16
100R/1%
R15
6.8K/1%
OVP
C13
0.1uF/25V
RF
R18
1K/1%
R17
1.8K/1%
C8
2.2nF
+5V
CN2
CN3
XZ1
XZ2
CN Speed
U4
ULN2001
K
BZ
R19
100R/1%
R20
100R/1%
Buzzer
BZ1
JD1
HRB-S-12LA
L/L1
VCC
W
V
U
CN4
Motor
VCC
C17
100uF/25V
C18
0.1uF/25V
R21
10R
R22
10R
R23
10R
D6
US1J
D7
US1J
D8
US1J
U6
FD6536
VCC
/HIN1
/HIN2
/HIN3
/LIN1
/LIN2
/LIN3
/FAULT
ITRIP
EN
RCIN
VSS
COM
VB1
VB2
VB3
HO1
HO2
HO3
VS1
VS2
VS3
LO1
LO2
H_DW
H_DV
H_DU
L_DW
L_DV
L_DU
FO
I shunt
EN
LOU
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
2M
R37
100R
R46
100R
R52
10K
R53
10K
C22
100pF
C24
100pF
C26
100pF
C28
0.1uF
C23
100pF
C25
100pF
C27
100pF
C36
1nF
C37
10nF
C38
100pF
C29
10uF/25V
C30
10uF/25V
C31
10uF/25V
HOW
LOW
HOV
LOV
HOU
LOU
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
FMD3N50E5
R26
R27
R38
R39
R40
R47
R28
R29
R41
R42
R43
R48
10K
I_shunt
Iv+
Iu+
RS2
RS1
R220/1%
RS3
C32
0.1uF/630V
AMP2M
AMP2O
OVP
VSP
VHALF
AMP0O
AMP0M
AMP0P
FICED
FICEK
C19
1uF
C20
1uF
U5
FU6811
VDD5
VCC
C21
1uF
C33
1uF
C34
1uF
C35
1uF
J2
JATG
FICED
FICEK
GND
J1
CON6
SCLK
RXD
MOSI
NSS
GND
R54
100k
R55
100R
C40
0.1uF
R50
10K
R51
1K
C39
2.2nF
BZ
NC
FO
RF
EN
Fortior Technology(shenzhen)Co.,Ltd